





Immagini ©2025 Airbus,Maxar Technologies,Dati cartografici ©2025 50 m

CAPANNORI - Provincia di LUCCA
Estratto di GOOGLE MAPS
Localizzazione Immobile:
Frazione RUOTA - Via Don Aldo Mei, 54





Immagini ©2025 Airbus,Maxar Technologies,Dati cartografici ©2025 10 m

CAPANNORI - Provincia di LUCCA
Estratto di GOOGLE MAPS
Localizzazione Immobile:
Frazione RUOTA - Via Don Aldo Mei, 54



Individuazione Immobile



Percorsi di Accesso







FOTO 1: Estratto Google Street View - Via Don Aldo Mei, 55 - Vista di uno dei percorsi di accesso all'immobile.



FOTO 2: Estratto Google Street View - Via Don Aldo Mei, 61 - Vista verso l'immobile oggetto di Esecuzione





CAPANNORI (LU) - Frazione Ruota
Via Don Aldo Mei, 54
Estratto di Mappa Catastale
Foglio 169 Particelle 103, 104 e 105 Graffate:
Punti di ripresa Fotografica






FOTO 3: Vista accesso B da Via Don Aldo Mei.



FOTO 4: Vista della Facciata principale verso l'accesso B da Via Don Aldo Mei.





FOTO 5: Vista dell'accesso A da Via Don Aldo Mei.



FOTO 6: Vista accesso A - Sottopasso.





FOTO 7: Vista accesso A - Sootopasso verso il Giardino esclusivo.





FOTO 8: Vista dal Giardino verso l'accesso proveniente dall'accesso B.





Pianta Primo Livello - SEMINTERRATO - Punti di ripresa fotografica





FOTO 9: Sottopassaggio con accesso all'Unità Immobiliare in oggetto (Piano Seminterrato)
Passaggio di proprietà esclusiva soggetto a transito di altre Proprietà.



FOTO 10: Dettaglio di quanto alla foto precedente - A Dx porta di accesso al Piano Seminterrato.





FOTO 11: Dettaglio del solaio soprastante il passaggio di cui alle foto precedenti. Ancora visibili le tracce lasciate dalla muratura perimetrale del volume non più esistente.



FOTO 12: Vista dell'accesso al Giardino esclusivo, dal percorso proveniente dal sottopassaggio.





FOTO 13: Piano SEMINTERRATO - Vista interna della porta di accesso.



FOTO 14: Piano SEMINTERRATO - Vista interna del lato verso il sottopassaggio.






FOTO 15: Piano SEMINTERRATO - Vista della zona sottoscala.





FOTO 16: Vista della scala proveniente dal SEMINTERRATO.





Pianta Secondo Livello - TERRA/RIALZATO - Punti di ripresa fotografica





FOTO 17: Piano TERRA/RIALZATO - Porta di ingresso principale.



FOTO 18: Piano TERRA/RIALZATO - Vista loggia antistante la porta di ingresso.





FOTO 19: Piano TERRA/RIALZATO - Vista della porta di ingresso dalla scala proveniente dal Seminterrato.




FOTO 20: Piano TERRA/RIALZATO - Vista da locale Soggiorno verso la porta di ingresso.





FOTO 21: Piano TERRA/RIALZATO - Vista dal Soggiorno verso il locale Cucinotto.



FOTO 22: Piano TERRA/RIALZATO - Vista della finestra del Cucinotto.





FOTO 23: Piano TERRA/RIALZATO - Vista del locale Ripostiglio.



FOTO 24: Piano TERRA/RIALZATO - Vista del locale Bagno.






FOTO 25: Piano TERRA/RIALZATO - Vista del paese di Ruota.



FOTO 26: Piano TERRA/RIALZATO - Vista verso il vano scala di accesso al Piano PRIMO.





Pianta Terzo Livello - PIANO PRIMO - Punti di ripresa fotografica





FOTO 27: Piano PRIMO - Vista del Vano Scala.



FOTO 28: Piano PRIMO - Vista del locale Armadi.





FOTO 29: Piano PRIMO - Vista del vano principale verso il Bagno.




FOTO 30: Piano PRIMO - Vista del vano principale verso il Vano Scala.





FOTO 31: Piano PRIMO - Vista del vano principale (Camera) verso la finestra posta sul fronte principale.



FOTO 32: Piano PRIMO - Vista del vano principale verso la finestra posteriore e la cameretta.





FOTO 33: Piano PRIMO - Vista della Cameretta - Controsoffitto parzialmente demolito e vista della copertura.



FOTO 34: Piano PRIMO - Vista dalla cameretta verso il vano principale.





FOTO 35: Piano PRIMO - Dettaglio intervento al solaio nel vano principale - Rete elettrosaldata collegata con connettori metallici ai sottostanti travicelli.




FOTO 36: Piano PRIMO - Vista di dettaglio del vano da destinare a Bagno.





FOTO 37: Piano PRIMO - Vista verso la Soffitta (risultata inaccessibile).




FOTO 38: Piano PRIMO - Vista verso la soffitta.

