



ALLEGATO B

RILIEVO FOTOGRAFICO

- B 1 - 
- B 2 - *Immobile sito in QUARTU SANT'ELENA (CA), via M. Angioni n° 52*
- B 3 - *Immobile sito in QUARTU SANT'ELENA (CA), via M. Angioni n° 52*
- B 4 - 
- B 5 - *Immobile sito in SELARGIUS (CA), via Torricelli n° 9*

Allegato B – RILIEVO FOTOGRAFICO

B2 – Immobile sito in Quartu Sant'Elena, via Monsignor Angioni n° 52




Foto n° 18: Inquadramento dell'immobile oggetto della valutazione



Foto n° 19: Rampa carrabile di accesso da via M. Angioni




Foto n° 21: Ingresso all'immobile e ai garage/cantine




Foto n° 20: Ingresso carrabile di accesso da via Olanda




Foto n° 22: Bussola vetrata di accesso

Allegato B – RILIEVO FOTOGRAFICO




Foto n° 23: Panoramica del locale




Foto n° 26: Area sopraelevata fronte ingresso




Foto n° 24: Area sopraelevata zona ascensore




Foto n° 27: Particolare del controsoffitto




Foto n° 25: Area sopraelevata laterale




Foto n° 28: Particolare aperture nel controsoffitto

Allegato B – RILIEVO FOTOGRAFICO




Foto n° 29: Ingresso al locale servizi




Foto n° 30: Bagno




Foto n° 31: Anti Bagno

Allegato B – RILIEVO FOTOGRAFICO

B3 – Immobile sito in Quartu Sant'Elena (CA), via Monsignor Angioni n° 52



Foto n° 32: Ingresso ai garage/cantine condominiali




Foto n° 34: Ingresso alla cantina




Foto n° 32: Garage/cantine condominiali




Foto n° 35: Interno della cantina




Foto n° 33: Locale ad uso cantina oggetto di stima

Allegato B – RILIEVO FOTOGRAFICO

B5 – Immobile sito in Selargius (CA), via Torricelli n° 9




Foto n° 70: Inquadramento dell'immobile oggetto della valutazione




Foto n° 71: Prospetto del fabbricato




Foto n° 73: Area cortilizia del fabbricato




Foto n° 72: Prospetto del fabbricato



Foto n° 74: Cannello di ingresso al fabbricato e posto auto annesso all'immobile oggetto di stima

Allegato B – RILIEVO FOTOGRAFICO




Foto n° 75: Atrio e corpo scale




Foto n° 78: Panoramica interna del locale




Foto n° 76: Pianerottolo a P2 e accesso all'immobile




Foto n° 79: Panoramica interna del locale




Foto n° 77: Panoramica interna del locale




Foto n° 80: Locale destinato a servizi

Allegato B – RILIEVO FOTOGRAFICO




Foto n° 81: Anti bagno




Foto n° 83: Particolare infiltrazioni a parete




Foto n° 82: Bagno




Foto n° 84: Particolare solaio e illuminazione




Foto n° 85: Particolare impianto elettrico