

Immobile sito in Via Don Carlo Gnocchi 8 – 21046 Malnate (VA)



Inquadramento satellitare - aerofotogrammetrico

Viste esterne – cortile



Foto 1 – esterna cortile – caseggiati limitrofi - accesso scala comune – unità posta a piano primo.





Foto 2 – esterna cortile accesso scala comune – unità posta a piano primo.



Foto 3 – esterna angolo Via Achille Motta - fronte strada – unità posta a piano primo.



Vista pianerottolo comune



Foto 4 – esterna – parti comuni ingresso unità posta a piano primo.



Viste interne unità abitativa



Foto 5 - Disimpegno di ingresso – locale uso cucina – vista accesso al bagno - parete divisoria con parte superiore vetrata.



Foto 6 – Locale disimpegno ingresso /cucina.





Foto 7- Locale soggiorno



Foto 8-9 – Locale bagno con vasca.





Foto 10 – Locale bagno – aloni – impianto elettrico.



Foto 11 – Locale camera





Foto 12 – Locale soggiorno – vista porte ed elementi radianti con tubazioni esterne.



Foto 13 – impianto autonomo - caldaia a condensazione – posta in zona ingresso- tubazioni esterne.

