

ALLEGATO N. 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 - Vista satellitare con individuazione immobile oggetto di stima



Foto n. 2 - Fabbricato condominiale di cui fa parte l'immobile oggetto di pignoramento



Foto n. 3 - Fabbricato condominiale di cui fa parte l'immobile oggetto di pignoramento con individuazione dello stesso



Foto n. 4 - Fabbricato condominiale di cui fa parte l'immobile oggetto di pignoramento con individuazione dello stesso



Foto n. 5 - Ingresso al fabbricato condominiale di cui fa parte l'immobile oggetto di pignoramento con individuazione dello stesso



Foto n. 6 – Vano scala – Scala A - fabbricato condominiale di cui fa parte l'immobile oggetto di pignoramento




Foto n. 7 - Vano scala – Scala A - fabbricato condominiale di cui fa parte l'immobile oggetto di pignoramento



Foto n. 8 - Ingresso immobile oggetto di pignoramento – piano primo – vista da vano scala – Scala A



Foto n. 9 - Immobile oggetto di pignoramento – Ingresso



Foto n. 10 - Immobile oggetto di pignoramento – Soggiorno




Foto n. 11-12 - Immobile oggetto di pignoramento - Balconi prospetto Nord-Ovest



Foto n. 13 - Immobile oggetto di pignoramento – Cucina-pranzo



Foto n. 14 - Immobile oggetto di pignoramento - Balcone prospetto Sud-Est



Foto n. 15 - Immobile oggetto di pignoramento – Disimpegno




Foto n. 16 - Immobile oggetto di pignoramento – Ripostiglio



Foto n. 17 - Immobile oggetto di pignoramento – Camera da letto 1



Foto n. 18 - Immobile oggetto di pignoramento – Bagno 1 a servizio della camera da letto 1



Foto n. 19 - Immobile oggetto di pignoramento – Bagno 2



Foto n. 20 - Immobile oggetto di pignoramento – Camera da letto 2