



VISTA FACCIATA



VISTA FACCIATA LATERALE



VISTA FACCIATA DA VIA XX SETTEMBRE



VISTA FACCIATA RETROSTANTE



VISTA FACCIATA RETROSTANTE



VISTA INGRESSO BOX SUB 18 COMUNICANTE CON CANTINA SUB 1



VISTA CAMERA

MAPP.1694 SUB 2



VISTA CAMERA (SEGNI DI MUFFA)




VISTA CAMERA



VISTA CAMERA



VISTA BAGNO



VISTA BAGNO



VISTA CAMERA



VISTA CAMERA (PRESENZA DI MUFFE)



VISTA CAMERA

