

ELABORATO FOTOGRAFICO

Prospetto principale



Viste prospetto





Terrazzo esclusivo



Soggiorno/ingresso/cucina





Dettagli zone interessate da muffe e condense



Vano piccolo (studio)



Disimpegno



Camera principale



Viste Bagno





Vista su Posto auto concesso in uso



Cantina



Parti comuni – Ascensore al piano interrato con segni umidità di risalita



Parti comuni – Corridoio accesso cantina



Parti comuni –Androne di ingresso

