


DIFFORMITA' RILEVATE  
al momento del sopralluogo  
abitazione in via Roma 62 - Le Grazie

- scala 1:100 -



aree non pignorate

