




FOTO N.9 – Vista androne vano scala comune



FOTO N.10 – Vista accesso dal vano scale comune all'appartamento F.37 p.413 sub 2





FOT FOTO N.11 – Vista accesso dal vano scale comune all'appartamento F.37 p.413 sub 3



IMMOBILE AD USO APPARTAMENTO F.37 P.LLA SUB 2



FOTO N.16 - vista ingresso appartamento dal vano scale



FOTO N.17 - vista interna appartamento





FOTO N.18 – vista interna appartamento



FOTO N.19 – vista interna appartamento






FOTO N.20 – vista interna appartamento



FOTO N.21 – vista interna appartamento





FOTO N.22 – vista terrazzo appartamento



FOTO N.23 – vista terrazzo appartamento



**APPARTAMENTO REALIZZATO TRA LE DUE UNITÀ IMMOBILIARI P.LLA 413 SUB 2 E SUB 3
(identificato con la lett. D nello stato rilevato)**



FOTO N.30 – vista apertura nuovo ingresso dal vano scale comune



FOTO N.31 – vista interna immobile D






FOTO N.32 – vista interna immobile D



FOTO N.33 – vista interna immobile D

