

ALLEGATO A 1 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




FOTO 1 — IDENTIFICAZIONE PROPRIETA' Foto da Google



FOTO 2 — Mapp. 140 sub. 2 e 3



FOTO 3 — Mapp. 139 sub. 2 e 3



FOTO 4 — lato est mapp. 139



FOTO 5 — lato ovest mapp. 140





FOTO 6—7—viste lato nord




FOTO 8, 9 — Porticato mapp. 139 sub. 2



FOTO 11 — Box esterno

FOTO 10 — scala esterna



FOTO 12, 13 — Deposito attrezzi , monolocale, P.T.





FOTO 14, 15, 16 — Disimpegno, bagno, locale caldaia



FOTO 17 — Locale Caldaia



FOTO 18 — Deposito automezzi mapp. 139 sub. 2



FOTO 19, 20 — Deposito automezzi mapp. 139 sub. 2





FOTO 21, 22 — Ingresso, soggiorno mapp. 139 sub. 3



FOTO 23 — Balcone e terrazzo



FOTO 24 — Cucina



FOTO 25 —




FOTO 27 — Camera




FOTO 28 — Bagno



FOTO 26 — Disimpegno




FOTO 29 — Bagno





FOTO 30, 31—Bagno



FOTO 32, 33—camera matrimoniale



FOTO 34, 35—Cabina Armadio



FOTO 36, 37—Terrazzo lato





FOTO 38, 39—Mapp. 140 sub. 2—3



FOTO 40, 41, 42—Portico, scala esterna



FOTO 43—Ingresso Deposito Attrezzi



FOTO 44—Ingresso Deposito Attrezzi



FOTO 45—Soggiorno



FOTO 46—Soggiorno



FOTO 47—cucina





FOTO 48—cucina



FOTO 49—camera



FOTO 50—camera



FOTO 51—bagno disabili



FOTO 52—bagno disabili



FOTO 53—Locale Caldaia



FOTO 54—Bagno



FOTO 55— Lavanderia



FOTO 56—Scala Chiocciola



FOTO 57—Deposito Automezzi



FOTO 58, 59, 60, 61 —Magazzino agricolo Mapp. 40 sub. 2



FOTO 62, 63 —Prolungamento magazzino agricolo Mapp. 40 sub. 2



FOTO 64, 65, 66 —Tettoia abusiva da abbattere

FOTO 67— Cassero aperto





FOTO 68— Cassero aperto



FOTO 69 — Soggiorno mapp. 140 sub. 3



FOTO 70 — Balcone, terrazzo



FOTO 71, 72— Cucina





FOTO 74— Camera




FOTO 75 — Cabina

FOTO 73—



FOTO 76, 77— Bagno camera matrimoniale



FOTO 78, 79— Bagno



FOTO 80, 81 — Camera singola





FOTO 82, 83, 84 —Terrazzo lato nord



FOTO 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 —Capannone mapp. 94 sub. 1





FOTO 92, 93, 94 —Capannone mapp. 94 sub. 1

FOTO 95 —Tettoia abusiva mapp. 94 sub. 1



FOTO 96 — Tettoia abusiva mapp. 94 sub. 1

FOTO 97 —Tettoia del 2008 mapp. 94 sub. 1



FOTO 98, 99 —Tettoia del 2008 mapp. 94 sub. 1



FOTO 100, 101 —Tettoia del 2008 mapp. 94 sub. 1





FOTO 102, 103 — Fossa liquami mapp. 131




FOTO 104 — Fossa liquami mapp. 131



FOTO 105 — Trincea foraggi mapp. 131



FOTO 106, 107 — Trincea foraggi mapp. 131

