

## SERVIZIO FOTOGRAFICO



### FOTOGRAFIA N° 1

Vista del fabbricato  
condominiale sito in Via  
Carnia 57

### FOTOGRAFIA N° 2

Vista dell'accesso al  
condominio di Via Carnia 57



**FOTOGRAFIA N° 3**

Vista dell'atrio  
condominiale del condominio  
Via Carnia 57



**FOTOGRAFIA N° 4**

Vista della porta di  
ingresso interno 8 dal  
pianerottolo condominiale





**FOTOGRAFIA N°5**

Vista della zona ingresso  
dell'appartamento interno 8



**FOTOGRAFIA N°6**

Ulteriore vista della zona ingresso



**FOTOGRAFIA N°7**  
Vista della zona soggiorno



**FOTOGRAFIA N°8**  
Ulteriore vista della zona soggiorno

**FOTOGRAFIA N°9**  
Vista della cucina




**FOTOGRAFIA N°10**  
Ulteriore vista della cucina



**FOTOGRAFIA N°11**  
Vista della cameretta

**FOTOGRAFIA N°12**  
Vista della camera  
matrimoniale






**FOTOGRAFIA N°13**

Vista del bagno

**FOTOGRAFIA N°14**

Ulteriore vista del pessimo stato in cui versa il locale bagno.

Si evincono le copiose infiltrazioni provenienti dal lastrico solare





**FOTOGRAFIA N°15**

Ulteriore vista del pessimo stato di manutenzione in cui versa l'appartamento



**FOTOGRAFIA N°16**

Vista delle infiltrazioni nella zona cucina



**FOTOGRAFIA N°17**

Vista parziale del lastrico solare interno 8



**FOTOGRAFIA N°18**

Ulteriore vista del lastrico solare interno 8