



FOTO 1 - GLI IMMOBILI OGGETTO DI PIGNORAMENTO. SI SCORGE A SINISTRA IL CASEIFICIO (P.LLA 312) E A DESTRA IL FABBRICATO DEGLI UFFICI (P.LLA 56) INSISTENTI SULLA P.LLA 215. A SX DEL CASEIFICIO LE P.LLE 37 E 311.



FOTO 2 - IL PROSPETTO SUL RETRO.





FOTO 5 - ALL'INTERNO GLI SPAZI SONO AMPI E NUMEROSI.



FOTO 6 - IL VANO DEDICATO ALLO STOCCAGGIO DEL PRODOTTO FINITO



20.05.2008 09:42

FOTO 7 - GLI SPOGLIATOI PER GLI OPERAI DEL CASEIFICIO.



20.05.2008 09:42

FOTO 8 - LE CELLE FRIGORIFERE.



FOTO 9 - IL LOCALE DEDICATO ALLA PRODUZIONE. IN FONDO A SINISTRA IL VANO LABORATORIO, A DESTRA IL VANO RICEVIMENTO.



FOTO 10 - IL VANO DEDICATO ALLA PRODUZIONE DEL BURRO.



FOTO 11 - IL LOCALE DEDICATO AL RICOVERO AUTOMEZZI. OGGI È USATO COME DEPOSITO.



FOTO 12 - LA STRUTTURA È REALIZZATA INTERAMENTE CON ELEMENTI PREFABBRICATI.