

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3





Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

Box in lamiera da rimuovere



Foto 11

Box in lamiera da rimuovere



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15






Foto 19



Foto 20



Foto 21




Foto 22



Foto 23



Foto 24




Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30





Foto 34



Foto 35




Foto 36



Foto 37




Foto 38




Foto 39






Foto 43



Foto 44



Foto 45






Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53




Foto 54



Foto 55



Foto 56



Vecchia fossa Imhoff dismessa

Foto 57