



Foto 3-Prospetto principale su via Nilde Iotti



Foto 4-Prospetto principale su via Nilde Iotti



Foto 5-Prospetto Posteriore



Foto 6-Prospetto posteriore



Foto 8-Vasche idriche in corrispondenza del prospetto posteriore (quella cerchiata in rosso è a servizio dell'appartamento costituente il lotto)



Foto 7-Vasche idriche ubicate nel sottotetto condominiale (quella cerchiata in rosso è a servizio dell'appartamento costituente il lotto)



Foto 9-Finiture condominiali



Foto 10-Finiture condominiali



Foto 11-Finiture condominiali



Foto 12-Finiture condominiali



Foto 13-Finiture condominiali



Foto 14-Finiture condominiali



Foto 15-Disimpegno



Foto 16-Disimpegno



Foto 17-Interni del vano n.1



Foto 18-Interni del vano n.1



Foto 20-Interni del WC n.1



Foto 19-Interni del WC n.1



Foto 21-Interni del WC n.2



Foto 22-Interni del WC n.2



Foto 23-Balcone a servizio del WC n.1 e del WC n.2



Foto 24-Balcone a servizio del WC n.1 e del WC n.2



Foto 26-Interni del vano n.2




Foto 25-Interni del vano n.2



Foto 28-Interni del vano n.2



Foto 27-Interni del ripostiglio



Foto 30-Interni del vano n.3



Foto 29-Interni del vano n.3



Foto 31-Interni del vano n.4



Foto 32-Interni del vano n.4



Foto 33-Interni della cucina



Foto 34-Interni della cucina



Foto 35-Veranda (prospetto principale)



Foto 36-Veranda (prospetto principale)



Foto 37-Veranda (prospetto principale)



Foto 38-Caldia murale



Foto 3 – Prospetto Principale



Foto 4 – Prospetto Posteriore (nord) e Prospetto Laterale (ovest)



Foto 5 – Prospetto Laterale (est)



Foto 6 – Particolare del Prospetto Principale (sud)



Foto 7 – Particolare del Prospetto Posteriore (nord)



Foto 8 – Interni del Cespite (F.66 Part.907 Sub 32)



Foto 9 – Interni del Cespite (F.66 Part.907 Sub 32)



Foto 10 – Interni del Cespite (F.66 Part.907 Sub 32)



Foto 11 – Interni del Cespite (F.66 Part.907 Sub 32)



Foto 3 – Prospetto Principale



Foto 4 – Prospetto Posteriore (nord) e Prospetto Laterale (ovest)



Foto 5 – Prospetto Laterale (est)



Foto 6 – Particolare del Prospetto Principale (sud)



Foto 7 – Particolare del Prospetto Posteriore (nord)





Foto 9 – Particolare degli interni (F.66 Part.907 Sub 33)



Foto 10 – Particolare dell'accesso al cespite



Foto 11 – Particolare degli interni (F.66 Part.907 Sub 33)



Cespite oggetto di Perizia
F.66 Part.907 Sub34

Foto 3 – Prospetto Principale



Foto 4 – Prospetto Posteriore (nord) e Prospetto Laterale (ovest)



Foto 5 – Prospetto Laterale (est)



Foto 6 – Particolare del Prospetto Principale (sud)



Foto 7 – Interni del Cespite (F.66 Part.907 Sub 34)




Foto 8 – Interni del Cespite (F.66 Part.907 Sub 34)



Foto 9 – Interni del Cespite (F.66 Part.907 Sub 34)



Cespite oggetto di Perizia
F.66 Part.907 Sub35

Foto 3 – Prospetto Principale



Foto 4 – Prospetto Posteriore (nord) e Prospetto Laterale (ovest)



Foto 5 – Prospetto Laterale (est)



Foto 6 – Particolare del Prospetto Principale (sud)



Foto 7 – Interni del Cespite (F.66 Part.907 Sub 35)



Foto 8– Interni del Cespite (F.66 Part.907 Sub 35)



Foto 9 – Interni del Cespite (F.66 Part.907 Sub 35)