

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

doc. 1 - Foto satellitare

doc. 2 - Foto sopralluogo particella 1157 sub. 3 e sub. 4

doc. 3 - Foto sopralluogo particella 1158

Compendio immobiliare



Fabbricato foglio 20 particella 1157

Foto n. 1 – Prospetto principale (lato nord)



Foto n. 2 – Prospetto fabbricato lato nord-est



Foto n. 3 – Prospetto fabbricato lato est



Foto n. 4 – Prospetto fabbricato lato sud-ovest



Foto n. 5 – Particolare prospetto lato sud con accesso al vano scala comune



Foto n. 6 – Prospetto fabbricato lato ovest



Foto n. 7 – Vano scala comune



Foto n. 8 – Pianerottolo di accesso appartamento sub. 4



Unità immobiliare foglio 20 particella 1157 sub. 3

Foto n. 9 – Vano lavorazione



Foto n. 10 – Vano WC



Foto n. 11 – Servizi igienici vano WC



Foto n. 12 – Particolare soffitto vano WC



Foto n. 13 – Vano deposito 1



Foto n. 14 – Vano deposito 2



Unità immobiliare foglio 20 particella 1157 sub. 4

Foto n. 15 – Ingresso-corridoio



Foto n. 16 – Vano WC 1



Foto n. 17 – Vano letto 1



Foto n. 18 – Vano letto 2



Foto n. 19 – Vano WC 2



Foto n. 20 – Vano letto 3



Foto n. 21 – Soggiorno



Foto n. 22 – Cucina sala da pranzo



Foto n. 23 – Particolare stufa a pellet



Foto n. 24 – Particolare cucina sala da pranzo con termocamino in disuso



Foto n. 25 – Particolare impianto termocamino in disuso



Foto n. 26 – Particolare caldaia a gas in disuso



Foto n. 27 – Particolare balcone



Foto n. 28 – Quadro elettrico



Terreno foglio 20 particella 1158

Foto n. 1 – Vista d'insieme del terreno



Foto n. 2 – Vista d'insieme del terreno



Foto n. 3 – Vista d'insieme del terreno



Foto n. 4 – Manufatto in blocchi di calcestruzzo e mattoni forati



Foto n. 5 – Manufatti vari con volumi chiusi



Foto n. 6 – Particolare manufatto



Foto n. 7 – Particolare manufatto



Foto n. 8 – Particolare manufatto con parete in mattoni in stabilità precaria



Foto n. 9 – Manufatti vari



Foto n. 10 – Area circostante ai manufatti pavimentata con un battuto in calcestruzzo



Foto n. 11 – Particolare canale di scolo



Foto n. 12 – Particolare canale di scolo

