

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA al 14 NOVEMBRE 2025

- fabbricati e terreni siti nel Comune di Dego (SV), in località Binestrelli censiti al

Catasto Fabbricati:

- foglio 25 mappale 105 categoria A/5 - Località Binestrelli

- foglio 25 mappale 60 Unità collabente - Località Binestrelli

Catasto Terreni:

- foglio 25 particelle 70, 71, 72, 106 e 107 - Terreni

Dego (SV), lì 14 novembre 2025



TERRENI censiti al Catasto terreni al foglio 25 e particelle 107 e 106

Foto n° 1



Foto n° 2



Foto n° 3



Foto n° 4



FABBRICATO CON TRRENO ANNESSO
censito al N.C.E.U. foglio 25 mappale 105 categoria A/5 - Località Binestrelli

Foto n° 5



Foto n° 6



Foto n° 7



Foto n° 8



Foto n° 9



Foto n° 10 – Accesso piano primo e sottostante locale ripostiglio al piano terreno non accessibili



Foto n° 11



Foto n° 12



Foto n° 13



Foto n° 14



Interno locale ripostiglio – corpo di fabbrica indipendente
Foto n° 15



Foto n° 16



Foto n° 17



Foto n° 18





Foto n° 19



Foto n° 20



Foto n° 21



Foto n° 22



Foto n° 23



Interno piano terreno
Locale cantina in planimetria catastale
Foto n° 24



Foto n° 25



Foto n° 26



Locale di sgombero in planimetria catastale
Foto n° 27



Foto n° 28



Foto n° 29



Foto n° 30



Foto n° 31



Locale di sgombero con legnaia indicata in planimetria catastale
Foto n° 32



Foto n° 33



Foto n° 34



Foto n° 34



Foto n° 35



Foto n° 36



Foto n° 37



Foto n° 38



Foto n° 39



Piano primo
Ballatoio con forno
Foto n° 40



Foto n° 41



Locale di ingresso
Foto n° 42



Foto n° 43



Foto n° 44



Foto n° 45



Ripostiglio retro forno
Foto n°46



Foto n° 47



Ripostiglio
Foto n° 48



Foto n° 49



Foto n° 50



Foto n° 51



Cucina in planimetria catastale
Foto n° 52



Foto n°53



Foto n° 54



Foto n° 55



Camera
Foto n° 56



Foto n° 57



Foto n° 58



Foto n° 59



Camera
Foto n° 60



Foto n° 61



Foto n° 62



Foto n° 63



TERRENI censiti al Catasto terreni al foglio 25 e particelle 72, 71 e 70

Foto n° 64



Foto n° 65



Foto n° 66



Foto n° 67



Foto n° 68



Foto n° 69



Foto n° 70



Foto n° 71



Foto n° 72



Foto n° 73



UNITA' COLLABENTE CON TERRENO ANNESSO, censita al N.C.E.U. foglio 25 mappale 60, non accessibile al suo interno perché in sostanza inesistente e pericolante nella rimanente parte, e in teoria aderente ad altro fabbricato contiguo, visibile nelle successive fotografie, censito quest'ultimo al Catasto Terreni con il mappale 59 del foglio 25

Foto n° 74



Foto n° 75



Foto n° 76



Foto n° 77



Foto n° 78



Dego (SV), li 14 novembre 2025

Il Perito
Ing. Pietro Pagliaro

Perito estimatore: Ing. Pietro Pagliaro

