


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROCEDURA n° 256/2025 R.G.

ESECUZIONE IMMOBILIARE – BENE IN COMUNE DI VIGEVANO - Strada San Marco n.4

Sopralluogo del 08/10/2025



PANORAMICA

ESTERNI



Da strada San Marco e cortile comune




ingresso abitazione da androne comune


PIANO TERRA



Ingresso cucina con difformità, non è presente la parete divisoria tra ingresso e locale



Camera



difformità camera non è presente il disimpegno verso il bagno



bagno cieco (difformità rispetto alla scheda catastale)

M.Nadia Spairani

Ausiliario del Giudice

geom.