

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**FOTO 1 – Veduta dell'edificio di Via Confine n. 10/1**



**FOTO 2 – Ingresso alla proprietà dal n. civico 10/1**



**FOTO 3 – Prospetto laterale con ingresso ai piani**



**FOTO 4 – Al secondo e terzo piano la proprietà in oggetto**



**FOTO 5 – Corpo scala**



**FOTO 6 – Cabina ascensore**



**FOTO 7 – P.2°: Pianerottolo piano secondo con ingresso all'appartamento**




**FOTO 8 – P.2°: Ingresso sull'ambiente soggiorno**



**FOTO 9 – P.2°: Soggiorno**



**FOTO 10 – P.2°: Disimpegno**



**FOTO 11 – P.2°: Ingresso servizio igienico 1 dal disimpegno**



**FOTO 12 – P.2°: Servizio igienico 1**



**FOTO 13 – P.2°: Servizio igienico 2**



**FOTO 14 – P.2°: Servizio igienico 2**



FOTO 15 – P.2°: Camera 1




FOTO 16 – P.2°: Ripostiglio



FOTO 17 – P.2°: Camera 2




FOTO 18 – P.2°: Camera 3 con cabina armadio



**FOTO 19 – P.2°: Camera 3 con cabina armadio**



**FOTO 20 – P.2°: Cucina**



**FOTO 21 – P.2°: Balcone**



**FOTO 22 – P.3°: Ingresso al locale sottotetto**



**FOTO 23 – P.3°: Locale sottotetto**



**FOTO 24 – P.3°: Locale sottotetto**




**FOTO 25 – P.3°: Locale sottotetto – predisposizione canne fumarie per i camini**



**FOTO 26 – P.S: Deposito di pertinenza**



**FOTO 27 – P.S: Deposito di pertinenza**



**FOTO 28 – P.S: Deposito di pertinenza**