

Foto 1 Ripresa scala
esterna al fabbricato che
conduce al piano
seminterrato



Foto 2 Ripresa corte
fabbricato




Foto 3 portone d'ingresso
in legno, della
abitazione

(Studio Spoleto Esperto)



Foto 4 dell'ingresso della abitazione




Foto 5 Ripresa riparazioni in cemento pavimentazione




Foto 6 Ripresa riparazioni in cemento pavimentazione

Studio Egli Periscopio



Foto 7 porta in legno
tamburato e vetro
smerigliato



Foto 8 Ripresa
fotografica della camera
da letto (5)



Foto 9 Ripresa delle
infiltrazioni di acqua
piovana e crepe sul solaio

Stefano Basso (firmato)



Foto 10 nuova
pavimentazione
camera
da letto (6)



Foto 11 Ripresa delle
infiltrazioni di acqua
piovana dal solaio di
copertura nel bagno



Foto 12 pavimentazione in
mattonelle in gres,
effetto cotto, di colore
chiaro

Stefano Paolo Loschiavo