

ALLEGATO A

Rilievo fotografico dello stato dei luoghi immobili oggetto di procedura composto da n° 42 fotografie in formato digitale con didascalie.



FOTO 1

VISTA DALLA VIA CAZZANE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE CHE COMPRENDE IL FABBRICATO (INDICATO CON LA FRECCIA ROSSA) IN CUI È PRESENTE L'UNITÀ IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.



FOTO 2

ALTRA VISTA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE CHE COMPRENDE IL FABBRICATO (INDICATO CON LA FRECCIA ROSSA) IN CUI È PRESENTE L'UNITÀ IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.



FOTO 3

VISTA DEL FABBRICATO IN CUI È PRESENTE L'UNITÀ IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA LA CUI UBICAZIONE È INDICATA CON TRATTEGGIO ROSSO.



FOTO 4

VISTA RIPRESA VERSO DL'INGRESSO COMUNE AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO CONDOMINIALE CHE COMPENDIA L'U.I. OGGETTO DI PROCEDURA.

Con la freccia rossa è indicato il portone di ingresso al fabbricato che compendia le u.i. oggetto di procedura facenti parte del LOTTO 1.



FOTO 5

VISTA DELL'ANDRONE DI INGRESSO COMUNE AL FABBRICATO CONDOMINIALE CHE COMPENDIA L'U.I. OGGETTO DI PROCEDURA.

Con la freccia rossa è indicato La porta di accesso al portico comune.




FOTO 6

VISTA DEL VANO SCALA COMUNE




FOTO 7
VISTA DELL'INGRESSO ALL'U.I. DI
ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA.



FOTO 8
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO
SECONDO
VISTA RIPRESA NELL'INGRESSO.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso al locale cucina.

Con la freccia gialla è indicato l'ingresso al locale soggiorno.



FOTO 9
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO
SECONDO
ALTRA VISTA RIPRESA NELL'INGRESSO.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso al locale cucina.

Con la freccia gialla è indicato l'ingresso al locale soggiorno.

Con la freccia blu è indicato l'ingresso al disimpegno notte.




FOTO 10
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO
SECONDO
ALTRA VISTA RIPRESA NELL'INGRESSO.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso all'abitazione.



FOTO 11
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO
SECONDO
VISTA DELLA CUCINA.



FOTO 12
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO
SECONDO
VISTA PARTICOLARE SOTTOFINESTRA
DELLA CUCINA.



FOTO 13

U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO SECONDO

ALTRA VISTA DELLA CUCINA RIPRESA VERSO L'INGRESSO AL LOCALE DAL DISIMPEGNO INGRESSO.




FOTO 14

U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO SECONDO

VISTA DEL SOGGIORNO.

Con la freccia rossa è indicata la porta finestra che collega al balcone.



FOTO 15

U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO SECONDO

ALTRA VISTA DEL SOGGIORNO RIPRESA VERSO L'INGRESSO ALLO STESSO.



FOTO 16
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO
SECONDO
VISTA DEL BALCONE.




FOTO 17
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO
SECONDO
ALTRA VISTA DEL BALCONE.




FOTO 18
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO
SECONDO
VISTA DELLA VEDUTA PANORAMICA
RIPRESA DAL BALCONE DEL SOGGIORNO.



FOTO 19
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO
SECONDO
VISTA PARTICOLARE SERRAMENTO
PORTA-FINESTRA DEL SOGGIORNO.




FOTO 20
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO
SECONDO
VISTA DISIMPEGNO NOTTE.



FOTO 21
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO
SECONDO
VISTA RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 22
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 - PIANO
SECONDO
ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 23
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 - PIANO
SECONDO
ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 24
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 - PIANO
SECONDO
ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 25
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO
SECONDO
ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 26
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO
SECONDO
VISTA PARTICOLARE INGRESSO ALLA
CAMERA MATRIMONIALE.



FOTO 27
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO
SECONDO
VISTA DELLA CAMERA MATRIMONIALE.




FOTO 28

U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO SECONDO

ALTRA VISTA DELLA CAMERA DELLA FOTO PRECEDENTE RIPRESA VERSO L'INGRESSO ALLA STESSA DAL DISIMPEGNO NOTTE.



FOTO 29

U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO SECONDO

VISTA PARTICOLARE INGRESSO ALLA CAMERETTA.



FOTO 30

U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO SECONDO

VISTA DELLA CAMERETTA.



FOTO 31
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO
SECONDO
VISTA PARTICOLARE SERRAMENTO
DELLA CAMERETTA.



FOTO 32
U.I. MAPPALE 816 SUB. 17 – PIANO
SECONDO
ALTRA VISTA DELLA CAMERETTA
RIPRESA VERSO L'INGRESSO ALLA
STESSA DAL DISIMPEGNO NOTTE.



FOTO 33
PIANO TERRA
VISTA DEL DISIMPEGNO COMUNE
CANTINE.




FOTO 34
PIANO TERRA
VISTA INGRESSO CANTINA FACENTE
PARTE DELL'U.I. MAPPALE 864 SUB. 17
OGGETTO DI PROCEDURA.




FOTO 35
PIANO TERRA
VISTA INTERNA CANTINA FACENTE
PARTE DELL'U.I. MAPPALE 864 SUB. 17
OGGETTO DI PROCEDURA.



FOTO 36
PIANO TERRA
VISTA INGRESSO CANTINA CON ACCESSO
DALL'ESTERNO FACENTE PARTE
DELL'U.I. MAPPALE 864 SUB. 17 OGGETTO
DI PROCEDURA.



FOTO 37
PIANO TERRA
VISTA INTERNA CANTINA CON ACCESSO
DALL'ESTERNO FACENTE PARTE
DELL'U.I. MAPPALE 864 SUB. 17 OGGETTO
DI PROCEDURA.




FOTO 38
PIANO TERRA
VISTA NICCHIA CONTATORI ENERGIA
ELETTRICA POSTI NELL'ANDRONE
SOTTOSCALA.



FOTO 39
PIANO TERRA
VISTA PORTICO COMUNE.



FOTO 40
PIANO TERRA
ALTRA VISTA PORTICO COMUNE.



FOTO 41
PIANO TERRA
VISTA PORZIONE DI AREA ESTERNA
COMUNE.



FOTO 42
PIANO TERRA
ALTRA VISTA PORZIONE DI AREA
ESTERNA COMUNE.

