





Individuazione del compendio pignorato

Stralcio Google Earth



Stralcio scheda catastale CF Fg 9 mapp. 328 sub 88 ● appartamento al p. 2 scala C con annessa cantina al p.T ●
Stralcio scheda catastale CF Fg 9 mapp. 328 sub 25 autorimessa ● al p.T in corpo staccato



Pianta appartamento al p. 2 scala C allegata al Permesso di costruire in sanatoria (opere interne) n. 59/08 del 04/06/2008 n. 7358 di prot., conforme alla stato di fatto verificato nel sopralluogo

Documentazione fotografica



f.1 Vista aerea condominio e centro sportivo antistante



f.2 Vista condominio dalla via P. Togliatti e centro sportivo-ricreativo in corpo ad un piano



f.3 Vista condominio con accesso carraio dalla strada di piano con parcheggio pubblico



f.4 vista accesso dai civici 55/57 su via Togliatti



f.5 accesso carraio dalla strada di piano con parcheggi



f.6 vista cortile interno condominiale




f.7 vista accesso alla scala C



f.8 vista atrio ingresso scala C




f.9 vista soggiorno-cucina appartamento p. secondo




f.10 idem




f.11 vista camera 2




f. 12 vista bagno cieco



f.13 vista camera 1



f.14 vista altro bagno (con finestra)



f.15 vista locale guardaroba



f. 16 vista balcone con accesso dal soggiorno e camera 2



f.17 vista corridoio access alla cantina



f.18 vista cantina



f.19 idem