



ALLEGATO "H"

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1. Vista esterna del fabbricato industriale.




Foto 2. Vista esterna del fabbricato industriale.



Foto 3. Vista esterna del fabbricato industriale, blocco area lavoro-deposito.




Foto 4. Vista esterna del fabbricato industriale, blocco uffici-magazzini.

[REDACTED]




Foto 5. Vista esterna del fabbricato industriale, blocco uffici-magazzini.




Foto 6. Vista dell'area lavoro esterna al fabbricato industriale.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

UNITA' IMMOBILIARE 1

PIANO TERRA

[REDACTED]



Foto 7. Vista del vano accoglienza.




Foto 8. Vista del vano ufficio 2.




Foto 9. Vista della camera oscura.



Foto 10. Vista del servizio igienico (WC 1).



UNITA' IMMOBILIARE 2

PIANO TERRA



Foto 11. Vista dell'area lavoro-deposito.



Foto 12. Vista dei magazzini dall'area lavoro-deposito.



Foto 13. Vista degli spogliatoi.




Foto 14. Vista del servizio igienico (WC 2).



Foto 15. Vista del disimpegno 3.



Foto 16. Vista del vano scala.



UNITA' IMMOBILIARE 2

PIANO PRIMO




Foto 17. Vista dell'ingresso.




Foto 18. Vista della segreteria.



Foto 19. Vista del corridoio.



Foto 20. Vista dell'area ristoro.




Foto 21. Vista della sala riunioni.



Foto 22. Vista dell'archivio.



Foto 23. Vista del vano direzione.



Foto 24. Vista del vano ufficio 4.



Foto 25. Vista del servizio igienico (WC 2).




Foto 26. Vista del servizio igienico (WC 3).



Foto 27. Vista della terrazza.




Foto 28. Vista della terrazza.

9/23

ALLEGATO "D"

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA






Foto 1. Vista della stradella. Sulla sinistra l'accesso al fondo oggetto di pignoramento.



Foto 2. Vista della stradella. Sulla destra l'accesso al fondo oggetto di pignoramento.






Foto 3. Vista della stradella e di un accesso al fondo di proprietà altrui.




Foto 4. Vista della stradella e di un accesso al fondo di proprietà altrui.

Consulenza Tecnica di ufficio - Esecuzione immobiliare n. 458/17 R.G.Es

