




DIFFORMITA':

- ① Chiusura parziale del balcone con struttura precaria



STATO DI FATTO

dell'immobile sito in Catania, San Giorgio
identificato al N.C.E.U. al foglio 100, p.lla 367, sub. 23