




Documentazione fotografica

Fotogramma 1: vista esterna del compendio immobiliare.



Fotogramma 2: ulteriore vista esterna dell'immobile oggetto di consulenza e di alcune finiture mancanti.





Allegato fotografico

Fotogramma 3: la stalla in valutazione



Fotogramma 4: la copertura lignea dell'immobile oggetto di perizia





Allegato fotografico

Fotogramma 5: ulteriore vista interna dell'U.I. pignorata.



Fotogramma 6: vista dei locali del piano interrato da ultimare.





Allegato fotografico

Fotogramma 7: il magazzino/tettoia del piano interrato.



Fotogramma 8: la concimaia interrata

