

VISTA DA VICOLO DELLE RIFORME



---

INGRESSO E VISTA SOGGIORNO



VISTA CUCINA





VISTA DISIMPEGNO



BAGNO



VISTA DISIMPEGNO CON RIPOSTIGLIO



SCALA DA SOGGIORNO A P2




VISTA STUDIO



---

SCALA DA STUDIO A P3 (TERRAZZA)



---

TERRAZZA









VISTA CORRIDOIO ZONA NOTTE



VISTA CAMERA MATRIMONIALE



VISTA CAMERA MATRIMONIALE E PORTA W.C.



VISTA W.C.



---

DETTAGLI COSTRUTTIVI

RADIATORE



DETTAGLIO RADIATORE IRSAP



DETTAGLIO INFISSO REHAU



PAVIMENTAZIONE (COTTO D'ESTE)



PORTA IN LEGNO MASSELLO



STUFA A PELLETT



BOILER NEL RIPOSTIGLIO AL P1



CRITICITA' RILEVATE

CREPA RADIATORE IN CORRIDOIO



INFILTRAZIONE PROVENIENTE DA TERRAZZA



---

TARLATURA SU TRAVE





---

DETTAGLIO CEDIMENTO TRAVE

