



TRIBUNALE ORDINARIO - COMO

LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI

47/2023

LIQUIDAZIONE DI:

GIUDICE DELEGATO:
Dott. LUCIANO PIETRO ALIQUO'

CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA RELAZIONE FOTOGRAFICA

RELATIVA AL
LOTTO 02

del 15/12/2025

 **ASTALEGALE.NET**

TECNICO INCARICATO:

ing. GIUSEPPE CROCCO

con studio in CANTU' (CO) via Aurelio Saffi n. 5

telefono: 031.5476610

email: tecnicolegale@gc-e.it

PEC: giuseppe.crocco@ingpec.eu





Veduta dal posteggio del corpo di fabbrica più recente



Veduta dalla pubblica Via del corpo uffici





Veduta dalla corte di cui al mappale 773 dei beni di cui al mappale 337



Veduta del cortile antistante la palazzina uffici (a destra); a sinistra il fabbricato di cui al mappale 337






Cespiti sostanzialmente collabenti (di cui al mappale 337) insistenti sul predetto cortile interno





Veduta della porzione retrostante il capannone. Si noti che la pozione asfaltata verso il fondo deve essere ripristinata poiché non può essere tenuta in asfalto ma riportata ad agricolo.






Ulteriori vedute della porzione retrostante il capannone. Si noti che la porzione asfaltata verso il fondo deve essere ripristinata poiché non può essere tenuta in asfalto ma riportata ad agricolo.






Vedute interne del capannone principale







Vedute interne del capannone principale






Vedute del deposito esterno chiuso in assenza di titolo (dovrebbe essere tettoia)





Vedute della zona uffici al primo piano





Vedute della zona uffici al primo piano






Veduta del sottotetto dell'apalazzina uffici



Veduta del cespite "appartamento"





Vedute del cespite "appartamento"

Cantù, 15/12/2025

il perito
Ing. Giuseppe Crocco

