



Foto n. 1 – Strada di accesso al lotto




Foto n. 2 – Ingresso carrabile e pedonale





Foto n. 3 – Angolo sud-est del lotto



Foto n. 4 – Strada perimetrale lato est





Foto n. 5 – Prospetto sud




Foto n. 6 – Pergolato/tettoia fronte sud





Foto n. 7 – Prospetto est



Foto n. 8 – Giardino





Foto n. 9 – Giardino



Foto n. 10 – Giardino





Foto n. 11 – Pergolato/tettoia fronte nord




Foto n. 12 – Pergolato/tettoia fronte nord





Foto n. 13 – Ingresso/soggiorno



Foto n. 14 – Soggiorno





Foto n. 15 – Porticato verandato adibito a cucina/pranzo



Foto n. 16 – Porticato verandato adibito a cucina/pranzo





Foto n. 17 – Wc/doccia piano terra



Foto n. 18 – Wc/doccia piano terra





Foto n. 19 – Scala accesso piano 1°



Foto n. 20 – 1°Piano: camera da letto





Foto n. 21 – 1°Piano: camera da letto




Foto n. 22 – 1°Piano: camera da letto





Foto n. 23 – 1°Piano: camera da letto



Foto n. 24 – 1°Piano: terrazzo prospetto nord






Foto n. 25 – 1° piano: disimpegno




Foto n. 26 – 1° piano: wc/vasca






Foto n. 27 – 1°piano: balcone prospetto est



Foto n. 28 – 1°piano: balcone prospetto est

