



BALZOLA - F. 17 P. 141 Sub.1



1. Vista satellitare del fabbricato industriale oggetto di esecuzione, nel comune di Balzola



2. Vista d'insieme del bene oggetto di stima.



3. Vista d'insieme del bene oggetto di stima.



4. Vista d'insieme del bene oggetto di stima.



5. Vista d'insieme del bene oggetto di stima.



6. Vista d'insieme del bene oggetto di stima.



7. Vista d'insieme del bene oggetto di stima.



8. Vista d'insieme del bene oggetto di stima.




9. Vista d'insieme del bene oggetto di stima.



10. Vista d'insieme del bene oggetto di stima.



11. Vista dell'interno del fabbricato (locale 1).



12. Vista dell'interno del fabbricato (locale 1).




13. Vista dell'interno del fabbricato (locale 1).



14. Vista dell'interno del fabbricato (locale 4).



15. Vista dell'interno del fabbricato (locale 4).



16. Vista dell'interno del fabbricato (locale 5).



17. Vista dell'interno del fabbricato (loca 5).



18. Vista dell'interno del fabbricato (loca 2).



19. Vista dell'interno del fabbricato (loca 6).



20. Vista dell'interno del fabbricato (wc).



21. Vista dell'interno del fabbricato (locale 3).



22. Vista dell'interno del fabbricato (locale 3).



23. Vista dell'interno del fabbricato (loca 8).




24. Vista dell'interno del fabbricato (loca 8).




25. Vista dell'interno del fabbricato (loca 8).



26. Vista dell'interno del fabbricato (loca 7).



27. Vista dell'interno del fabbricato (loca 7).



28. Vista dell'interno del fabbricato (loca prefabbricato)



29. Vista dell'interno del fabbricato (tettoia 3).



30. Vista dell'interno del fabbricato (tettoia 4).



31. completo cedimento di parte della delimitazione verso la particella 114.



32. vista generale in cui si evince il materiale stoccato nella porzione di area di pertinenza delimitata.



33.dettaglio di quanto in appresso.



34.vista del deposito irregolare di macerie per la quale l'esecutato, prima avisato dagli uffici comunali, dovrebbe aver ricevuto sanzione per la rimozione e il regolare smaltimento.