

**TRIBUNALE DI
BARCELLONA POZZO di GOTTO**
Provincia di Messina

SEZIONE FALLIMENTARE

Giudice delegato: [REDACTED]


Curatore Fallimentare: [REDACTED]

Liquidazione Giudiziale n. 16/2024 L.G.

[REDACTED]

ALLEGATO “A”

**DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA.**



INDIVIDUAZIONE SCATTI FOTOGRAFICI allegato "A"

PIANTA PIANO TERRA

foglio n. 18 part. n. 1898 sub 12



N. 1

Prospetti principali.




N. 2

Prospetto sul prolungamento di via G. Amendola.



N. 3

Prospetto su via Stretto I° Bartolella e su cortile interno.



N. 4

Particolare cortile interno.




N. 5

Particolare balcone primo piano.




**Accesso al piano
terra dalla scala
condominiale.**

N. 6



N. 7

Particolare accesso piano terra da scala condominiale.



**Accesso al primo piano
da scala condominiale.**

N. 8



N. 9

Interno piano terra accesso da cortile interno.



N. 10

Interno piano terra.



N. 11

Interno piano terra ingresso dal prolungamento via Amendola.




N. 12

Interno piano terra ingresso dal vano scala.



N. 13

Interno piano terra accesso ai due vani ufficio.




N. 14

Interno piano terra.



N. 15

Interno piano terra ufficio esteso mq. 14,20.




N. 16

Interno piano terra ufficio esteso mq. 14,50.




N. 17

Tracce di umidità provenienti dal primo piano.



N. 18

Porte al piano terra dell' ascensore/montacarichi.



Rilievo Piano Primo
scala 1:100

foglio n. 18 part. n. 1898 sub 6

INDIVIDUAZIONE SCATTI FOTOGRAFICI
allegato "A"


PIANTA PIANO PRIMO

foglio n. 18 part. n. 1898 sub 6



N. 19

Interno piano primo accesso dal vano scala.



N. 20

Interno piano primo accesso ai balconi non praticabili.



N. 21

Interno piano primo prospetto su via Stretto I° Bartolella.



N. 22

Interno piano primo accesso ai balconi non praticabili.



N. 23

Interno piano primo accesso dal vano scala.



N. 24

Interno piano primo accesso al vano ufficio esteso mq. 14,02.



N. 25

Interno vano ufficio esteso mq. 14,02.



N. 26

Tracce di umidità pregressa sul muro divisorio tra il vano ufficio esteso mq. 14,02 ed il servizio igienico.



N. 27

Interno vano ufficio esteso mq. 27,85.



N. 28

Interno vano ufficio esteso mq. 27,85.