

*Documentazione fotografica*

all.4





**Prospetto est**

ingresso parte residenziale

ingresso parte non residenziale



**Prospetto ovest**





**Prospetto ovest**






**Prospetto sud**





**Ingresso- piano terra**



**Ingresso e cucina – piano terra**





**Cucina – piano terra**





**Stufa a legna in cucina – piano terra**



**Cucina ed ingresso – piano terra**





Soggiorno – piano terra



Soggiorno – piano terra





**Camera – piano terra**



**Contatore luce in ingresso – piano terra**





**Terrazzo – piano terra**





**Corridoio – piano primo**



**Bagno – piano primo**





**Camera 1 – piano primo**



**Camera 2 – piano primo**

---

Giudice Dr. ROBERTO BRACCIALINI  
Perito: Geom. Monica Ricatti





**Camera passante – piano primo**



**Camera 3 – piano primo**

---

Giudice Dr. ROBERTO BRACCIALINI  
Perito: Geom. Monica Ricatti





**Scala accesso al  
sottotetto**



**Sottotetto**





**Cantina 1 – piano primo sottostrada**





Cantina 1 – piano primo sottostrada





**Cantina 2 – piano 1SS**



---

Giudice Dr. ROBERTO BRACCIALINI  
Perito: Geom. Monica Ricatti





Fienile – piano terra



---

Giudice Dr. ROBERTO BRACCIALINI  
Perito: Geom. Monica Ricatti





**Fienile – piano primo sottostrada**



**Fienile – piano primo sottostrada – scala di collegamento con la cantina al piano secondo sottostrada**





**Vista a Levante**



**Vista a Levante**

---

Giudice Dr. ROBERTO BRACCIALINI  
Perito: Geom. Monica Ricatti





**Vista a Sud**



**Vista a Ponente**

---

Giudice Dr. ROBERTO BRACCIALINI  
Perito: Geom. Monica Ricatti

