


BENE IN COMUNE DI LONATE POZZOLO (VA) – VIA SILVIO PELLICO N.11 – EDIFICIO UNIFAMILIARE




1. L'IMMOBILE DALLA VIA PELLICO



2. FRONTE OVEST DI INGRESSO ALL'ABITAZIONE



3. SCALA ESTERNA DI INGRESSO



4. IL RETRO DELL'EDIFICIO- FRONTE EST E SUD







5. FACCIATA A NORD VERSO ALTRA PROPRIETA'



6. FRONTE OVEST VERSO STRADA




7. ZONA DI INGRESSO




8. ZONA DI INGRESSO






9. LOCALE CUCINA CON L'INGRESSO




10. SOGGIORNO CON PORTA DI ACCESSO AL SOTTOTETTO





11. SOGGIORNO




12. BAGNO



13/14. CAMERA MATRIMONIALE 1




15. CAMERA MATRIMONIALE 2




16. ACCESSO ALLA CANTINA DAL DISIMPEGNO DI INGRESSO





17. LA SCALA VISTA DALLA CANTINA



18. LA CANTINA ADIBITA ATTUALMENTE A CAMERA




19. INGRESSO CARRAIO DAL GIARDINO DI PROPRIETA'



20. TETTOIA A CONFINE NON AUTORIZZATA DA TITOLI EDILIZI






21. SOTTOTETTO AGIBILE NON ABITABILE



22. IL SOTTOTETTO CON LA SCALA DI ACCESSO DAL LOCALE SOGGIORNO



23. CALDAIA POSIZIONATA NEL SOTTOTETTO






24. EDIFICIO ACCATASTATO COME BOX ALLESTITO
ATTUALMENTE A LOCALE CUCINA/PRANZO




25. TETTOIA IN ETERNIT – SUL FIANCO DEL BOX



26. PARTICOLARE DELLA TETTOIA IN ETERNIT






27. PICCOLO W.C. A FIANCO DEL FABBRICATO BOX



28. INTERNO DEL W.C.



29. INTERNO DEL LOCALE ACCATASTATO COME BOX ORA LOCALE CUCINA/PRANZO

Perito Estimatore
Arch. Sergio Camisasca

