

Stato attuale dei luoghi



Vano a sud (ingresso-camera)




Vista del vano centrale



Vista della cucina



Vista della parete di divisione cucina/vano centrale e dettaglio delle strutture voltate



Vista del terrazzino coperto



Vista accesso al wc/lavanderia ed alla cucina a Dx e del balconcino



Vista del terrazzino e della struttura verandata a chiusura dello stesso



Vista del WC/lavanderia



Vista della corte interna di altre ditte



Vista dell'ingresso dal civ.36 della via Gramignani



Vista del contesto



Vista di alcuni stati patologici

Catania 07/09/2025

CTU dott. ing. Giuseppe Leone