

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Via Togliatti, 25

RHO (MI)



Vista dei palazzi condominiali da via Togliatti e particolare dell'ingresso.






L'intorno.






Percorsi esterni comuni.





Particolari dell'ingresso all'alloggio in esame.





Soggiorno con parete attrezzata a cucina.





Altra vista del soggiorno e disimpegno notte.






Una delle camere.






Altra camera.






Il bagno.







Particolari del bagno.





Altra stanza comunicante con il ripostiglio.





Ripostiglio.






Particolari del degrado diffuso sulla maggior parte dei plafoni.





Particolari.





Particolari.





Particolari e, sotto, il giardino.






Viste del giardino.





L'autorimessa e posto auto.





La cantina.

