

**SERVIZIO FOTOGRAFICO**




Foto n. 1



Foto n. 2 Fronte CORPO 1



Foto n. 3 CORPO 1 cucina




Foto n. 4 CORPO 1 bagno



Foto n. 5 CORPO 1 camera



Foto n. 6 CORPO 1 camera



Foto n. 7 CORPO 2



Foto n. 8 CORPO 2 interni collegati altra ditta



Foto n. 9 la linea di confine tra il cortile in procedura non è evidenziata sul terreno



Foto n. 10 CORPO 3 laboratorio del 2010



Foto n. 11 interni



Foto n. 12 da demolire



Foto n. 13 da demolire