

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Prospetto principale del fabbricato su via Marchese De Rosa



Foto n. 2 – Prospetto principale del fabbricato su via Marchese De Rosa



Foto n. 3 – Prospetto laterale del fabbricato su via Mogadiscio



Foto n. 4 – Prospetto posteriore del fabbricato su Cortile Via Mogadiscio



Foto n. 5 – Accesso condominiale dal civico 46 di via Marchese De Rosa



Foto n. 6 – Scalinata condominiale



Foto n. 7 – Scalinata condominiale



Foto n. 8 – Rampa di accesso al pianerottolo del 1° piano



Foto n. 9 – Porta d'ingresso all'appartamento



Foto n. 10 – Salone con porte di accesso al corridoio-disimpegno e al balcone



Foto n. 11 – Salone con porta di accesso al balcone e alla cucina



Foto n. 12 - Cucina



Foto n. 13 – Porta di accesso al balcone dalla cucina



Foto n. 14 – Salone con porte di accesso al balcone



Foto n. 15 – Salone con vista verso l'ingresso



Foto n. 16 – Corridoio - disimpegno con vista verso il bagno



Foto n. 17 -Prima camera da letto




Foto n. 18 -Prima camera da letto




Foto n. 19 – Bagno




Foto n. 20 – Corridoio – disimpegno con vista verso l'ingresso



Foto n. 21 – Seconda camera da letto con balcone di affaccio su via Mogadiscio



Foto n. 22 – Particolari del soffitto della seconda camera da letto