

ALLEGATO N°1 – FOTO



Vista immobile



Vista immobile





Vista interno



Angolo Cucina





Muffe al soffitto del soggiorno



Scala accesso al piano superiore






Stato conservazioni delle pareti





Umidita di risalita





Bagno




Umidita nel bagno





Umidità di risalita



Muffe al piano superiore





Infiltrazioni lungo gli infissi



Lesioni lungo le pareti






Muffe e lesioni



Ampliamento abusivo





Lesioni sul soffitto

