



↑Foto3 Vista del fabbricato in Via Risorgimento n°10C (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).

↓Foto4 Vista dei locali piano terra in Via Risorgimento n°10C (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.2, 3, 4 e 5).





↑ **Foto5** Immobile A1, Locale Piano Terra In Via Risorgimento n°10B (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.2). Vista dall'esterno.

↓ **Foto6** Immobile A1, Locale Piano Terra In Via Risorgimento n°10B (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.2). Vista interna.





↑ **Foto7** Immobile A2, Locale Piano Terra in Via Risorgimento n°10A (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.3), Vista dall'esterno.

↓ **Foto8** Immobile A2, Locale Piano Terra in Via Risorgimento n°10A (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.3), Vista interna.





↑ **Foto9** Immobile A3, Locale al Piano Terra su Via Risorgimento nel fabbricato con portone al n°10C (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.4). Vista esterna.

↓ **Foto10** Immobile A3, Locale al Piano Terra su Via Risorgimento nel fabbricato con portone al n°10C (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.4). Vista interna.





↑Foto11 Immobile A4, Locale al Piano Terra su cortile posteriore nel fabbricato con portone al n°10C (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.5), Vista interna.

↓Foto12 Idem foto 11





↑ **Foto13** Immobile A5, Locale 1°Piano in Via Risorgimento n°10C (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.6). Vista del vano ingresso.



↑ **Foto14** Immobile A5, Locale 1°Piano in Via Risorgimento n°10C (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.6). Vista del corridoio.




↑ **Foto15** Immobile A5, Appartamento 1°Piano in Via Risorgimento n°10C (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.6). Vista del Soggiorno.

↓ **Foto16** Immobile A5, Appartamento 1°Piano in Via Risorgimento n°10C (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.6). Vista di una stanza da letto.





↑**Foto18** Immobile A6, Appartamento al 2°Piano in Via Risorgimento n°10C (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.7). Vista della stanza da letto.



↑**Foto17** Immobile A6, Appartamento al 2°Piano in Via Risorgimento n°10C (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.7). Vista del vano cucina.





↑**Foto19** Immobile A7, Appartamento al 2°Piano in Via Risorgimento n°10C (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.8). Vista del soggiorno (Foto estrapolata dalla perizia CTU depositata il 29.Gen.2003).



↑**Foto20** Immobile A7, Appartamento al 2°Piano in Via Risorgimento n°10C (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.8). Vista della cucina (Foto estrapolata dalla perizia CTU depositata il 29.Gen.2003).



↑ **Foto21** Immobile A8, Vano Sottotetto in Via Risorgimento n°10C (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.9).

↓ **Foto22** Immobile A8, Vano Sottotetto in Via Risorgimento n°10C (NCEU Nocera Superiore Fg.7, Part.810, Sub.9).

