



Foto 1. Il fabbricato.



Foto 2. Il fabbricato.



Foto 3. Portone d'ingresso.



Foto 4. Vano scala. Piano T.




Foto 5. Vano scala. Piani T e I.




Foto 6. Vano scala. Piano I.



Foto 7. Vano scala. Piano I.



Foto 8. Porta d'ingresso.




Foto 9. Corridoio.



Foto 10. Corridoio.



Foto 11. Corridoio.



Foto 12. Disimpegno.



Foto 13. Pavimento.



Foto 14. Corridoio. Quadro elettrico, citofono e termostato.



Foto 15. Vano cucina.



Foto 16. Vano cucina.



Foto 17. Infisso. Vano cucina.



Foto 18. Infisso. Vano Soggiorno /Pranzo.



Foto 19. Infisso. Vano Soggiorno /Pranzo.



Foto 20. Vano Soggiorno/Pranzo. Degrado intonaco.



Foto 21. Vano Soggiorno/Pranzo. Degrado intonaco.



Foto 22. Vano letto 3.



Foto 23. Vano letto 3.



Foto 24. Vano letto 3.



Foto 25. Pozzo luce coperto.



Foto 26. Pozzo luce coperto.




Foto 27. Pozzo luce coperto.



Foto 28. Vano ripostiglio.



Foto 29. Vano letto 2.



Foto 30. Vano letto 2.



Foto 31. Vano letto 1.



Foto 32. Vano letto 1.



Foto 33. Vano bagno.



Foto 34. Vano bagno.



Foto 35. Vano bagno. Infisso.



Foto 36. Vano bagno. Infisso.



Foto 37. Porte.



Foto 38. Porte.



Foto 39. Balcone. Via Gregor Mendel.



Foto 40. Balcone. Via Gregor Mendel.



Foto 40. Balcone. Cortile intero.




Foto 41. Balcone. Cortile intero.