


## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO N. 1



Veduta aerea



Veduta aerea



Veduta aerea



Veduta aerea



Esterno dell'edificio - fronte




Esterno dell'edificio - retro




Esterno dell'edificio – retro



Ingresso del negozio e resede antistante



Negozio PT - Spazio espositivo



Negozio PT - Spazio espositivo




Negozio PT - Spazio espositivo




Negozio PT - Spazio espositivo – dettaglio intonaco danneggiato da umidità




Negozio PT - Spazio espositivo – dettaglio intonaco danneggiato da umidità



Negozio PT - laboratorio



Negozio PT – laboratorio



Negozio PT – laboratorio



Negozio PT – terrazzo



Negozio PT – terrazzo



Negozio PT – terrazzo



Negozio PT – terrazzo



Vano scale PT-P1S



Vano scale PT-P1S



Magazzino P1S



Magazzino P1S




Magazzino P1S



Magazzino P1S – dettaglio della finestra non autorizzata



Magazzino P1S – dettaglio pavimentazione sollevata



Magazzino P1S – dettaglio pavimentazione sollevata



Magazzino P1S – dettaglio pavimentazione sollevata