

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO N. 2



Foto n. 1
Edificio



Foto n. 2
Portoni di ingresso




Foto n. 3
Locale principale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO N. 2



Foto n. 4
**Sostituzione serratura
per accesso forzoso**



Foto n. 5
Antibagno



Foto n. 6
Servizio igienico