

Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5 – Porte esterne al piano terra



Foto 6 – Bussola di ingresso al piano primo



Foto 7 – Situazione serramenti finestrati



Foto 8 – Situazione sistemazioni esterne




Foto 9 – Ripostiglio (catasto) usato come wc (con accesso esterno) - PT



Foto 10 – Cantina (catasto) usata come ingresso-cucina - PT




Foto 11 – Dispensa (catasto) usata come pranzo-soggiorno - PT




Foto 12 – Sgombro (catasto) usato come camera da letto - PT



Foto 13 – Cucina (catasto) - PP



Foto 14 – Cucina (catasto) - PP



Foto 15 – Soggiorno (catasto) - PP




Foto 16 – Soggiorno (catasto) con accesso a bagno e borola per soffitta - PP




Foto 17 – Camera (catasto) - PP



Foto 18 – Camera (catasto) – PP



Foto 19 – Bagno (catasto) - PP



Foto 20 – Soffitta - PS



Foto 21 – Uso di bombole di propano per cucinare – PT, PP



Foto 22 – Evidenza di umidità di risalita – PT



Foto 23 – Corte esterna – Particella 335 vista dal basso/accesso



Foto 24 – Corte esterna – Particella 706 con annessi abusivi



Foto 25 – Corte esterna – Particella 706 con annessi abusivi



Foto 26 – Corte esterna – Particella 706 con annessi abusivi