
ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 1 Vista accesso area recintata impianto fotovoltaico



FOTO 2 Vista da SE impianto fotovoltaico



FOTO 3 Vista lato E manufatto abusivo



FOTO 4 Vista lato S manufatto abusivo



FOTO 5 Pannello fotovoltaico non funzionante



FOTO 6 Pannello fotovoltaico non funzionante




FOTO 7 Sovrapposizione particelle oggetto di pignoramento (in rosso) con foto aerea



FOTO 8 Vista impianto fotovoltaico da S



FOTO 9 Vista impianto fotovoltaico da S