

INSERTO FOTOGRAFICO

Confronto tra le foto allegate alla perizia del febbraio 2024 e le foto attuali del 04-06-2026



Foto n. 1 - piazzale di ingresso – foto allegata alla perizia consegnata a febbraio 2024



Foto n. 1 - piazzale di ingresso – foto del 04/06/2026



Foto n. 2 piazzale di ingresso - foto allegata alla perizia consegnata a febbraio 2024



Foto n. 2 piazzale di ingresso – foto del 04/06/2026



Foto n. 3 piazzale di ingresso - foto allegata alla perizia consegnata a febbraio 2024



Foto n. 3 piazzale di ingresso - foto del 04/06/2026



Foto n. 4 piazzale di ingresso - foto allegata alla perizia consegnata a febbraio 2024



Foto n. 4 piazzale di ingresso - foto del 04/06/2026



Foto n. 5 resede comparsa di lesioni - foto allegata alla perizia consegnata a febbraio 2024




Foto n. 5 resede comparsa di lesioni - foto del 04/06/2026



Foto n. 6 resede - foto allegata alla perizia consegnata a febbraio 2024



Foto n. 6 resede - foto del 04/06/2026



Foto n. 7 cucina - foto allegata alla perizia consegnata a febbraio 2024




Foto n. 7 cucina - foto del 04/06/2026



Foto n. 8 cucina particolare lesione - foto allegata alla perizia consegnata a febbraio 2024



Foto n. 8 cucina particolare lesione - foto del 04/06/2026



Foto n. 9 particolare delle lesioni sopra il passaggio al soggiorno 2 - - foto allegata alla perizia consegnata a febbraio 2024



Foto n. 9 particolare delle lesioni sopra il passaggio al soggiorno 2 - foto del 04/06/2026



Foto n. 10 - soggiorno 2- foto allegata alla perizia consegnata a febbraio 2024



Foto n. 10 - soggiorno 2- foto del 04/06/2026



Foto n. 11 - particolare delle lesioni nel soggiorno 2 - foto allegata alla perizia consegnata a febbraio 2024



Foto n. 11 - particolare delle lesioni nel soggiorno 2 - foto del 04/06/2026



Foto n. 12 - camera da letto 9- foto allegata alla perizia consegnata a febbraio 2024



Foto n. 12 - camera da letto 9- foto del 04/06/2026



Foto n. 13 - particolare lesione camera da letto - foto allegata alla perizia consegnata a febbraio 2024



Foto n. 13 - particolare lesione camera da letto - foto del 04/06/2026