



Figura 1 facciata sud/est del fabbricato a cui appartiene l'immobile pignorato in Pratella alla via Ravone n.1



Figura 2 facciata nord del fabbricato a cui appartiene l'immobile pignorato in Pratella alla via Ravone n.1



Figura 3 accesso al vano scala comune del fabbricato



Figura 4 ingresso all'appartamento pignorato dal vano scala comune




Figura 5 cucina dell'appartamento pignorato al secondo piano



Figura 6 cucina dell'appartamento pignorato al secondo piano






Figura 7 camera da letto 1 dell'appartamento pignorato al secondo piano



Figura 8 camera da letto 1 dell'appartamento pignorato al secondo piano



Figura 9 camera da letto 2 dell'appartamento pignorato al secondo piano



Figura 10 camera da letto 2 dell'appartamento pignorato al secondo piano



Figura 11 disimpegno dell'appartamento pignorato al secondo piano



Figura 12 disimpegno dell'appartamento pignorato al secondo piano





Figura 13 bagno dell'appartamento pignorato al secondo piano



Figura 14 balcone dell'appartamento pignorato al secondo piano





Figura 1 facciata sud/est del fabbricato a cui appartiene l'immobile pignorato in Pratella alla via Ravone n.1



Figura 2 facciata nord del fabbricato a cui appartiene l'immobile pignorato in Pratella alla via Ravone n.1



Figura 3 accesso al vano scala comune del fabbricato



Figura 4 ingresso al piano seminterrato dal vano scala comune del fabbricato



Figura 5 rampa carrabile per accesso al piano seminterrato in corso di costruzione



Figura 6 rampa carrabile per accesso al piano seminterrato in corso di costruzione





Figura 7 accesso al deposito con wc dal vano scala comune



Figura 8 accesso al deposito con wc dal vano scala comune




Figura 9 deposito con wc al piano seminterrato




Figura 10 deposito con wc al piano seminterrato




Figura 11 deposito con wc al piano seminterrato



Figura 12 wc del deposito al piano seminterrato




LOTTO N.1
APPARTAMENTO AL SECONDO PIANO
PARTICELLA 5065 SUB 22








DIFFORMITA' CATASTALE
LOTTO N.1
APPARTAMENTO AL SECONDO PIANO
PARTICELLA 5065 SUB 22



LOTTO N.4
DEPOSITO CON WC
AL PIANO SEMINTERRATO
PARTICELLA 5065 SUB 10





DIFFORMITA' URBANSITICA
 LOTTO N.4
 DEPOSITO CON WC
 AL PIANO SEMINTERRATO
 PARTICELLA 5065 SUB 10

