

---

# ALLEGATO 1

---

Allegato fotografico





Foto Aerea 1



Foto Aerea 2





Foto n. 3 – Zona antistante l’edificio dove insiste l’immobile



Foto n.4 – Vano soggiorno



Foto n.5 – Vano Cucina





Foto n.6 / 7 – Visuale corridoio / disimpegno che permettere di giungere ai vani cucina e w.c. adiacente



Foto n.8 – Camera matrimoniale



Foto n.9 – Vano w.c. ubicato nella zona notte dell'appartamento





Foto n.10 / 11 / 12 – Vani letto / ripostiglio presenti nella zona notte






Foto n. 13

Salita che permette di giungere al terrazzino posto sul retro del fabbricato.



Foto n. 14 – Terrazzino posto sul retro del fabbricato con annesso corpo di fabbrica oggetto di istanza di sanatoria ai sensi della legge 724/94 n. 003501 del 31.03.1995.

