

TRIBUNALE DI LUCCA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari – Procedimento N° 114/2025

Promossa da:

██████████

Nei confronti di:

████████████████████

Giudice dell'Esecuzione:

Dott.ssa Cecilia CIOLFI

Esperto:


Geom. David ROVAI

DIFFORMITA' EDILIZIE

Stato legittimo / Stato rilevato - Sovrapposto

Immobili siti nel COMUNE DI FOSCIANDORA


Località Tineggiori, 21



PIANO SEMINTERRATO


STATO LEGITTIMO

- di cui:
- alla Planimetria Catastale - Var. prot. LU0140129 del 02/07/2007;
 - alla Planimetria Catastale - N.C. prot. LU0194427 del 20/09/2013;
 - alla Planimetria Catastale - Var. prot. LU0065652 del 28/08/2015;
 - alla SCIA Prot. 3432 del 11/12/2013




via comunale di Tineggiori


PIANO TERRA



PIANO PRIMO




PIANO SECONDO



PIANO SEMINTERRATO


STATO RILEVATO / STATO SOVRAPPOSTO
dal sopralluogo del 17 dicembre 2025

- Demolito
- Costruito




via comunale di Tineggiori

PIANO TERRA



PIANO PRIMO



PIANO SECONDO