

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fabbricato di cui fa
parte l'immobile
pignorato




Foto n. 1: Vista dall'alto del fabbricato di cui fa parte l'immobile pignorato - immagine tratta da Google Maps

Fabbricato di cui fa parte l'immobile pignorato




Foto n. 2: Vista dall'alto del fabbricato di cui fa parte l'immobile pignorato - immagine tratta da forMaps

Immobile pignorato



Foto n. 3: Fabbricato di cui fa parte l'immobile pignorato





Foto n. 4: Fabbricato di cui fa parte l'immobile pignorato

Firmato Da: TIZIANA TUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 288f72bc493797b2e7768ee8a072834a





Foto n. 5: Accesso al fabbricato di cui fa parte l'immobile pignorato





Foto n. 6: Cortile condominiale - particolare





Foto n. 7: Ampio salone

Firmato Da: TIZIANA TUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 288f72bc493797b2e7768ee8a072834a



**Ingresso dalla scala A
non usufruibile, chiuso
internamente**



Foto n. 8: Corridoio





Foto n. 9: Cucina

Firmato Da: TIZIANA TUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 288f72bc493797b2e7768ee8a072834a





Foto n. 10: Ripostiglio





Foto n. 11: Disimpegno

Firmato Da: TIZIANA TUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 288f72bc493797b2e7768ee8a072834a





Foto n. 12: Camera da letto



Accesso al bagno con doccia

Accesso alla cabina armadio



Foto n. 13: Camera da letto





Foto n. 14: Cabina armadio

Firmato Da: TIZIANA TUCCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 288f72bc493797b2e7768ee8a072834a






Foto n. 15: Bagno con vasca





Foto n. 16: Bagno con doccia





Foto n. 17: Terrazzo





Foto n. 18: Terrazzo coperto





Foto n. 19: Corte di pertinenza esclusiva



Foto n. 20: Corte di pertinenza esclusiva





Foto n. 21: Corte di pertinenza esclusiva





Foto n. 22: Accesso all'immobile

