

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Esterni del fabbricato ove presenti le U.i.u. oggetto di pignoramento



Scatto fotografico prospetto in via XX Settembre





Scatto fotografico prospetto cortile interno



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scatti fotografici relativi al Lotto 1



Scatti fotografici relativi alla camera o ingresso e alla camera




Scatti fotografici relativi alla cucina e al servizio igienico



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scatti fotografici relativi al Lotto 2



Scatti fotografici relativi a ingresso e cucina



Scatti fotografici relativi alla camera e al servizio igienico

