



Foto n. 1 – Vista del fabbricato - angolo EST



Foto n. 2 – Vista fabbricato – angolo SUD



Foto n. 3 – Vista fabbricato – angolo NORD



Foto n. 4 – Vista del fabbricato - Angolo OVEST




Foto n. 5 – Appartamento subalterno n. 1 - Soggiorno




Foto n. 6 – Appartamento subalterno n. 1 – Bagno

DOUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Geom Massimo Cristiano Radicchi



Foto n. 7 – Appartamento subalterno n. 1 - Camera




Foto n. 8 – Appartamento subalterno n. 1 - Bagno



Foto n. 9 – Appartamento subalterno n. 1 – Camera



Foto n. 10 – Appartamento subalterno n. 1 - Camera



Foto n. 11 – Appartamento subalterno n. 1 – Taverna al piano seminterrato




Foto n. 12 – Appartamento subalterno n. 1 – Bagno al piano seminterrato




Foto n. 13 – Appartamento subalterno n. 2 - Soggiorno



Foto n. 14 – Appartamento subalterno n. 2 - Camera



Foto n. 15 – Appartamento subalterno n. 2 – Camera



Foto n. 16 – Appartamento subalterno n. 2 - Bagno



Foto n. 17 – Appartamento subalterno n. 2 – Taverna al piano seminterrato




Foto n. 18 – Appartamento subalterno n. 2 – bagno al piano seminterrato



Foto n. 19 – Terreno mappale 107



Foto n. 20 – Manufatti abusivi



Foto n. 21 – Interno magazzino
