



SCALA 1:100

H = Altezza locale	☐	Termosifone	☐	Lowrance	☐	Contatore gas
hpr = Altezza percolato	☐	Riduttore	☐	Quadro elettrico	☐	Contatore acqua
Hsl = Altezza sottomare	☐	Termoriscald	☐	Macchina frigo	☐	Contatore luce
	☐	Interferito (can)	☐	Scat. condizionatore	☐	Ingresso 11

LE MISURE DELLE SUPERFICIE (A) SONO RIFERITE AL CALPESTABILE
LE MISURE RIPORTATE SUGLI INFESSI INTERNI (base x altezza) RAPPRESENTANO LE DIMENSIONI UTILI DEL PASSAGGIO.
LE MISURE RIPORTATE SUGLI INFESSI ESTERNI (base x altezza) RAPPRESENTANO LE DIMENSIONI DELL'INVOLUTO.
LE AREE SONO ESPRESSE IN mq (metri quadrati) E LE ALTEZZE SONO ESPRESSE IN m (metri).

**ALLEGATO 44 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – ABITAZIONE
PART. 19 SUB. 541 E POSTI AUTO SUBB. 521/ 522 - VIA MORTELLE 7
– LOTTO 2**

(26 pagine A4)



Foto 1: vista aerea del fabbricato in esame



Foto 2: Pubblica via - Accesso da Via Mortelle n.7



Foto 3: Accesso carrabile e pedonale da Via Mortelle n.7



Foto 4: Accesso da Via Mortelle n.7 – contatori e cassette posta



Foto 5: F35 P19 – Accesso condominiale da Via Mortelle n.7




Foto 6: F35 P19 – Percorso carrabile condominiale dall'accesso di Via Mortelle n.7 fino all'abitazione



Foto 7: accesso pedonale al resede di pertinenza



Foto 8: F35 P19 – Percorso carrabile condominiale dall'accesso di Via Mortelle n.7 fino all'abitazione



Foto 9: vista aerea con drone – resede e posti auto di pertinenza dell’abitazione F35 P19 S541



Foto 10: vista aerea con drone – resede e posti auto di pertinenza dell’abitazione F35 P19 S541



Foto 11: vista aerea con drone – accesso carrabile da Via Le Fonti



Foto 12: F35 P19 – Percorso carrabile condominiale dall'accesso di Via Le Fonti fino all'abitazione



Foto 13: F35 P19 – Percorso carrabile condominiale dall'accesso di Via Le Fonti fino all'abitazione



Foto 14: F35 P19 – Pubblica via - Accesso carrabile condominiale da Via Le Fonti – senza civico



Foto 15: vista aerea con drone – fabbricato d pregio storico



Foto 16: resede oltre la capanna di legno abusiva – cancellino da parcheggi



Foto 17: resede oltre la capanna di legno abusiva – cancellino da parcheggi



Foto 18: capanna di legno abusiva – accesso al resede oltre la capanna



Foto 19: capanna di legno abusiva – accesso al resede frontale



Foto 20: posti auto scoperti davanti al resede di pertinenza



Foto 21: accesso pedonale al resede di pertinenza



Foto 22: accesso pedonale al resede di pertinenza – cancello



Foto 23: resede frontale – livello inferiore - accesso pedonale dal parcheggio



Foto 24: resede frontale – livello inferiore – accesso alla capanna di legno



Foto 25: resede frontale – livello inferiore




Foto 26: resede frontale – livello inferiore – scala di collegamento con il livello superiore



Foto 27: resede frontale – livello inferiore – scala di collegamento con il livello superiore



Foto 28: resede frontale – livello superiore – scala di collegamento tra livelli



Foto 29: resede frontale – pergola



Foto 30: resede frontale – pergola



Foto 31: resede frontale – facciata Sud di pregio storico - ingresso principale



Foto 32: resede frontale – ingresso principale



Foto 33: abitazione – soggiorno / cucina – ingresso principale



Foto 34: abitazione – soggiorno / cucina – ingresso principale



Foto 35: abitazione – soggiorno / cucina – angolo cucina elettrica e affaccio tergale su resede altrui



Foto 36: abitazione – soggiorno / cucina – ingresso principale e accesso a disimpegno 1



Foto 37: abitazione – disimpegno 1



Foto 38: abitazione – bagno




Foto 39: abitazione – bagno




Foto 40: abitazione – bagno



Foto 41: abitazione – disimpegno 1 – ripostiglio 1



Foto 42: abitazione – camera – accesso da disimpegno 2



Foto 43: abitazione – camera – affaccio su resede altrui e finestra interna su guardaroba



Foto 44: abitazione – camera – volta a crociera




Foto 45: abitazione – camera – accesso a ripostiglio 2



Foto 46: abitazione – camera – ripostiglio 2



Foto 47: abitazione – camera – accesso da disimpegno 2



Andante

Foto 48: Pavimenti interni



Vialetto

Marciapiede

Foto 49: Pavimenti esterni




Foto 50: Rivestimenti bagni e cucinotto




Foto 51: Finiture interne ed esterne




Foto 52: Infissi interni




Foto 53: Infissi esterni




Foto 54: Impianto elettrico e condizionamento



Foto 55: Stato di conservazione