

## **ALLEGATO H**

### **Documentazione fotografica**



**Fig. 1 – Vista ingresso all'RTA**




**Fig. 2 – Palazzina rossa**



**Fig. 3 – Palazzina rossa: vista lato reception**



**Fig. 4 – Palazzina rossa: la veranda abusiva**



**Fig. 5 – Palazzina rossa: interno veranda abusiva**




**Fig. 6 – Palazzina rossa: interno veranda abusiva**



Fig. 7 – Palazzina rossa: reception



Fig. 8 – Palazzina rossa: reception



**Fig. 9 – Palazzina rossa: wc disabili reception**



**Fig. 10 – Palazzina rossa: zona colazioni**



Fig. 11 – Palazzina rossa: il bar



Fig. 12 – Palazzina rossa: vista sul retro



Fig. 13 – Vista dell'RTA verso l'ingresso



Fig. 14 – Palazzina arancio



**Fig. 15 – Palazzina arancio con parziale vista piscina**



**Fig. 16 – Palazzina arancio: vista sul retro**



Fig. 17 – Palazzina gialla: vista dal piazzale



Fig. 18 – Palazzina gialla: vista sul fronte della porzione di proprietà



Fig. 19 – Palazzina gialla: vista sul retro della porzione di proprietà



Fig. 20 – Porticato appartamento tipo



Fig. 21 – Cucina/soggiorno appartamento tipo



Fig. 22 – Wc appartamento tipo




Fig. 23 – Camera appartamento tipo



Fig. 24 – Vista interna appartamento con soppalco



Fig. 25 – Esempio soppalco palazzine arancio e gialla



Fig. 26 – Esempio tettoie abusive su terrazzi



Fig. 27 – Vista zona piscine



Fig. 28 – Particolare piscina





Fig. 29 – Interno casotto locale tecnico piscina



Fig. 30 – Serbatoio GPL interrato



**Fig. 31 – Vista esterna area impianti tecnologici**



**Fig. 32 – Interno area impianti tecnologici**



**Fig. 33** – Esempio unità interna impianto clima ed esempio boiler elettrico nei bagni



**Fig. 34** – Piano seminterrato palazzina rossa



**Fig. 35 – Piano seminterrato palazzina arancio**